

กิจกรรม Bic Cleaning Day












สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน และใช้งานได้ปกติ




เก้าอี้ม้าหินอ่อนเพื่อมัมพักผ่อน



สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยโดยมีเครื่องดับเพลิง
อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานบริเวณชั้นล่างและชั้นบน



สภาพของชั้นบันไดและราวบันไดอยู่ในสภาพดีและสะอาด



ห้องน้ำมีความสะอาด สถาปัตยกรรมดีและพร้อมใช้งาน



สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยโดยมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
อุปกรณ์ตัดไฟ อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน



สถานที่ทำงานมีการแบ่งพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน

